

Step 101

TOP



Step 101


TOP




Step 102



Step 102



Step 103



Step 104

Нанести клей по всей длине
половины маски

Apply glue along the entire
length of half of the mask



Step 105



Нанести клей по всей длине,
на половину полосы.
Apply glue along the entire
length, half of the strip.

Step 106




Step 107



Step 107


TOP




Step 107



Step 108



Step 108



Step 109



Step 109



Step 110



Step 110



Step 110



Step 111



Step 111



Step 112



Step 113



Step 113



Step 113



Проклеенный и прошитый участок отбить молотком. Тем самым мы снимаем напряжения с нити и усилим фиксацию клея.

Beat off the glued and stitched area with a hammer. Thus, we relieve tension from the thread and strengthen the fixation of the glue.




Теперь аккуратно промазываем клеем вторую половину маски и очень аккуратно вторую половину полосы, которая уже пришита к оранжевой стороне.

Now carefully apply glue to the second half of the mask. And very carefully apply glue to the second half of the strip, which is already sewn to the orange side.





Step 116



Step 117



Step 118



Step 119

Step 120



Step 121







В местах пересечения трех слоев кожи, вывести иглу между двумя слоями и стянуть две половины маски.

At the intersection of the three layers of skin, withdraw the needle between the two layers and pull off the two halves of the mask.

Step 123



Step 124



Step 125



Step 126



Step 127



Step 127



Step 128



Step 128



Step 129



Step 130



Step 131




Step 132



Step 133



Step 133



Step 134



Step 134



Step 135



Step 136



Step 136



Step 137



Step 138



Step 138



Step 139



Step 140 + Step 114



Step 141



Step 141




Step 141



Step 141




Step 142



Step 143



Step 144



Step 145



Step 146



Step 146

TOP





Step 146



Step 147

Step 147



Step 147



Step 148



Step 148





Step 149



Step 150



Step 151



Step 152

Step 152



Step 152



Step 153



Step 153



Step 153



Step 154



Step 155



Step 156



Step 156



Step 156



Берем вторую половинку канта. Убедится, что на конце нет точки, т.к. как это нижняя часть.

We take the second half of the edging. Make sure there is no dot at the end, because like this is the bottom part.



Step 158



Step 159





Step 159



Step 159

Step 160



Step 160



Step 161



Step 161

Step 162



Step 163



Step 164



Step 164





Step 164

Step 165

Путем изгиба канта с проволокой, придаем нужную форму.

Bend the wire piping to shape the mask as desired.

Step 165



Step 165





Step 166



Step 166

Step 166



Step 166






Step 167



Step 168



Step 169



Step 169



Step 170



Step 171



Step 171



Step 172




Step 173



Step 174



Step 174



Step 175



Step 176



Step 177



Step 178



Step 179



Step 180



Step 181



Step 182



Step 183



Step 184



Step 184



