

Steampunk mask V14


ФОТО ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (Photo assembly instructions)




#STEAM




STEP 1




STEP 3



STEP 4



STEP 5



STEP 6



STEP 7



STEP 8



STEP 9



Перед вырезанием деталей, рекомендую установить все метки, которые указаны в выкройке. Особенно детали для левой и правой стороны!!!

Before cutting parts, I recommend that you set all the labels that are indicated in the pattern. Especially the details for the left and right side !!!

STEP 10







STEP 13



STEP 14



STEP 14



STEP 15





STEP 17



STEP 18





STEP 20



STEP 21



STEP 21




STEP 22





Я сделал
пометки на
левый и правый
окуляр



I made notes on
the left and right
eyepiece





STEP 27



STEP 28





STEP 30



STEP 31



STEP 32



STEP 33



STEP 34



STEP 35



STEP 36





Сборка очков закончена!
Assembling glasses completed!





D 5-6 mm



STEP 39



STEP 40



STEP 41



STEP 42



STEP 43






STEP 45



STEP 46



STEP 47



STEP 48



STEP 48



STEP 49



STEP 50



STEP 51



STEP 51



STEP 52



STEP 52



STEP 53

D 5-6
mm



STEP 54



STEP 55



STEP 56




STEP 57



STEP 58



STEP 59



STEP 60



STEP 61



STEP 61



STEP 62



STEP 63



STEP 64



STEP 64



STEP 65





STEP 67



STEP 68

D 5-6 mm



STEP 69



STEP 70



STEP 71



STEP 72



STEP 73



STEP 74



STEP 75



STEP 76



STEP 77



STEP 78



STEP 79





STEP 81



STEP 82



STEP 83



STEP 84



STEP 84



STEP 85



STEP 86



STEP 87



STEP 88

Гофра электрическая с внутренним диаметром 16 мм
Corrugation electric with an internal diameter of 16 mm



STEP 89



STEP 89



STEP 90



STEP 91



STEP 92



STEP 93



STEP 94



STEP 95



STEP 96



STEP 97



STEP 98





STEP 99

STEP 100



STEP 101



STEP 102



STEP 103



STEP 104



STEP 105

STEP 106



Сборка шлема окончена!
Helmet assembly completed!



STEP 107



STEP 108



STEP 109

Заглушка 18 мм
18 mm copper plug

Заглушка 15 мм
15 mm copper plug





STEP 111



STEP 112




STEP 113



STEP 114



STEP 115





STEP 117






STEP 119



STEP 120




STEP 121



STEP 122



STEP 122




STEP 123



STEP 124



STEP 125







STEP 129



STEP 130






STEP 131



STEP 132

STEP 133



STEP 134



STEP 135





STEP 136



STEP 137



STEP 138

